



CONJUNTO DE HORNOS


HORNO H2 - Zona: El Ejido



El estado de conservación de este horno es pésimo, percatándonos como en pocos años ha perdido gran parte de lo que fue su puerta.

El arco de ladrillo rebajado que aún se conserva resguardaba una portada adintelada de granito de menor altura ya desaparecida. Esta puerta, más pequeña, se encontraba hacia el interior de la caldera, apoyando su dintel sobre la hilada de piedras de la misma cámara de combustión, siendo doble para mayor refuerzo.

Planimetría:



Coordenadas:

38°53'02.9"N 5°42'33.5"W
38.884125, -5.709303

Plano de localización:

