



## CONJUNTO DE HORNOS


### HORNO H12 - Zona: Las Caleras



Prácticamente este horno se encuentra derruido, llegando a nosotros en un estado de conservación lamentable que impide un análisis morfológico exhaustivo y completo. Sólo se adivinan los restos de los estribos frontales, vaso de la caldera y restos de la caseta a la izquierda, todo de mampostería de piedra local: granito y cuarcita.

La puerta se abría al Nordeste.

#### Planimetría:



#### Coordenadas:

38°52'50.5"N 5°42'52.0"W  
38.880696, -5.714440

#### Plano de localización:

