



CONJUNTO DE HORNOS

HORNO H10 - Zona: Las Caleras




Este horno, según nos han contado los testigos que lo vieron funcionar y trabajaron en él, fue uno de los últimos que estuvo operativo una vez se fueron abandonando el resto.

Sin duda presenta unas más que evidentes alteraciones y reparaciones modernas. Tres grandes vigas de hormigón sujetan el portal de entrada y todo el frontal superior. Responde esto a un derrumbe o bien a un sistema de consolidación para evitarlo en el que también se utiliza ladrillo moderno. El portal de acceso fue construido con ladrillo

formando una bóveda parabólica de arco escarzano. Se abre al Este con una ligera y mínima orientación hacia el Nordeste.

Planimetría:



Coordenadas:

38°52'57.9"N 5°43'03.3"W
38.882754, -5.717574

Plano de localización:

